

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- Herramienta de bloqueo del volante/plato de empuje - nº KV111033S0
- Herramienta de sujeción del piñón de la bomba de inyección - nº KV10109300
- Extractor del piñón de la bomba de inyección - nº KV11103000

Precauciones generales

Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías de incandescencia para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontados los engranajes de la distribución.
- Comprobar el reglaje de la bomba de inyección después de ajustar el reglaje de las válvulas.


Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Motor en PMS del cilindro nº 1 [1] .

NOTA: También se puede encontrar el PMS del cilindro nº 1 con el comparador de cuadrante colocado directamente sobre el pistón.

- Piñón del cigüeñal montado.
- Alinear las marcas de reglaje del piñón del cigüeñal y del piñón auxiliar [2] .
- Alinear las marcas de reglaje del piñón auxiliar y del piñón de la bomba de inyección [3] .
- Alinear las marcas de reglaje del piñón auxiliar y del piñón del árbol de levas [4] .
- Comprobar el juego entre dientes entre los piñones. Límite de juego entre dientes: 0,20 mm.
- 1998 ➡ : El piñón de la bomba de vacío [5] no tiene marcas de reglaje.



AD11751

Fabricante: Nissan
Código de motor: TD25
Reglado para:

Modelo: Pick-up (D21) 2,5D Turbo 4x4
Potencia: 55 (75) 4300
Año: 1990-98

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 09/03/2016
V8.500- **/Autodata**