

# RENAULT

## 6 Estanquidad e insonorización

65A ESTANQUIDAD DE ABRIENTES

66A ESTANQUIDAD DEL CRISTAL

---

**X76**

---

**MARZO 2004**

**Edition Espagnole**

"Los Métodos de Reparación prescritos por el constructor en el presente documento han sido establecidos en función de las especificaciones técnicas vigentes en la fecha de publicación de dicho documento.

Pueden ser modificados en caso de cambios efectuados por el constructor en la fabricación de los diversos órganos y accesorios de los vehículos de su marca."

Renault se reserva todos los derechos de autor.

Se prohíbe la reproducción o traducción, incluso parcial, del presente documento, así como la utilización del sistema de numeración de referencias de las piezas de recambio, sin la autorización previa y por escrito de Renault

# Kangoo Fase II - capítulo 6

## Sumario

### 65A ESTANQUIDAD DE ABRIENTES

Junta doble estanquidad de  
abrientes laterales 65A-1

Junta de estanquidad de  
portón 65A-2


### 66A ESTANQUIDAD DEL CRISTAL

Junta del cristal  
entreabriente de puerta  
lateral deslizante 66A-1

# ESTANQUIDAD DE ABRIENTES

## Junta doble estanquidad de abrientes laterales

# 65A




6402  
6402

### Nota:

El Almacén de Piezas de Recambio sólo suministra juntas de puerta delantera.

Cortar una longitud de **189 mm  $\pm$  15** para adaptarla a una puerta deslizante.




9403

6403

**Nota:**

El Almacén de Piezas de Recambio sólo suministra juntas de puerta delantera.

Cortar una longitud de **940 mm** para adaptarla a una carrocería con puertas de carga o portón.



6401

### Nota:

Por razones de estandarización, el Almacén de Piezas de Recambio sólo suministra juntas de vano lateral izquierdo.

Cortar una longitud de:

- **1401 mm  $\pm$  2,5** para adaptarla a una puerta lateral deslizable,
- **1590 mm  $\pm$  2,5** para adaptarla a un vano lateral derecho.